



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2014 18-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada




**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

**Usuario:** GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2014 18-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

**Usuario:** LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2014 18-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

**Usuario:** PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

|              |                                     |             |                         |               |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 19-Dec-2014 18-Mar-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Luis Alberto Medina Montijo         | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL              | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | N/A                   |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | En Buenas Condiciones |
| Soportería         | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Estado físico    | Recargado                    |
| Nivel de presión | normal                       |
| Fecha de llenado | 2014-12-04                   |
| Proximo llenado  | 2015-12-04                   |
| Capacidad:       | 0                            |
| Observaciones:   | Caseta en buenas condiciones |

**Usuario:** PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | N/A                   |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | En Buenas Condiciones |
| Soportería         | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Estado físico    | Recargado                    |
| Nivel de presión | normal                       |
| Fecha de llenado | 2014-12-04                   |
| Proximo llenado  | 2015-12-04                   |
| Capacidad:       | 0                            |
| Observaciones:   | Caseta en buenas condiciones |

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández





**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2014 18-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** KB FOAM DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

**Usuario:** CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2014 18-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos En Buenas condiciones  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

**Usuario:** CASETA BAJA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2014 18-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** BERRY PLASTIC

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

**Usuario:** INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

|              |                                     |             |                         |               |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 19-Dec-2014 18-Mar-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Luis Alberto Medina Montijo         | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL              | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | N/A                   |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | En Buenas Condiciones |
| Sopotería          | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Estado físico    | Recargado  |
| Nivel de presión | normal     |
| Fecha de llenado | 2014-12-04 |
| Proximo llenado  | 2015-12-04 |
| Capacidad:       | 0          |

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández