



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2015	18-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES




**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

**Usuario:** GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2015 18-Jun-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2015	18-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

**Usuario:** PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2015 18-Jun-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández





**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2015 18-Jun-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** KB FOAM DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2015 18-Jun-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: CUENTA CON 2 EQUIPOS

**Usuario:** CASETA BAJA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2015	18-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** BERRY PLASTIC

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

**Usuario:** INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2015	18-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 22-Jun-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández