




**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Sopotería	Correcto
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

Se realizan toma de lecturas continuos y selajes en el derecho de vía

**Usuario:** LAVANDERIA FASE 2 S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctos
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correctas
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Sopotería	Correctas
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

Se realizan patrullajes continuos y selajes en el derecho de vía

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/06/2012 05:23:39p.m.

**Fecha de aprobación:** 02/07/2012 01:16:09p.m.

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CASETA DE MEDICION Y REGULACION DE MECALUX México , S.A de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctos
Bardas y puertas	Correcta
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Sopotería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	Excelente



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

Observaciones:  
 Se realizan toma de lecturas continuos, limpieza a la caseta y se bajan datos del mc

**Usuario:** CASETA DE MEDICION Y REGULACION DE PULIDOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correcta
Bardas y puertas	Correcta
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Sopotería	Correcto
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

Observaciones:  
 Toma de lecturas continuos y selages en el derecho de via

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/06/2012 05:23:39p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/07/2012 01:16:09p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CASETA DE MEDICION Y REGULACION SANYO E&E , S.A DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Corretas
Bardas y puertas	Correcta
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	Excelente



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

Se realizan recorridos continuos y toma de lecturas

**Usuario:** Exhibidores Universales S.A de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

Toma de lecturas continuos y selajes en el derecho de vía

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/06/2012 05:23:39p.m.

**Fecha de aprobación:** 02/07/2012 01:16:09p.m.

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** HERRAMIENTAS ESTANDAR DE México S.A DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correctas
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Sopotería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

Toma de lecturas continuos y selajes en dercho devia

**Usuario:** Interconexión Otay

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctos
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcto
Paneles solares	Correcto
Sopotería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	Excelente



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

En esta caseta se encuentran 2 extinguidores de 6 kg de polvo quimico seco, todo en orden.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/06/2012 05:23:39p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/07/2012 01:16:09p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales





SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Tomamex Industrial, S de RL de CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correcto
Bardas y puertas	Correcta
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del bh
Sopotería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

**Observaciones:**

Toma de lecturas continuos y selajes en derecho de vía.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26/06/2012 05:23:39p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/07/2012 01:16:09p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales