



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CASETA DE BAJA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONE



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	29/03/2012
Proximo llenado	29/03/2013

Observaciones:
 CASETA DE REGULACIÓN EN BUENAS CONDICIONES

Usuario: GLOBAL

Revisión de instalaciones:

Letreros	COMPLETOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

Observaciones:
 se realizan toma de lecturas, limpieza de caseta, patrullaje continuo

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2012 01:08:23p.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2012 03:36:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Hernán Arias Morales



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: HERRAMIENTAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	COMPLETOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

Observaciones:
 Se realiza toma de lecturas, limpieza de caseta, patrullaje continuo

Usuario: LAVANDERIA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONE



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	15/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 CASETA EN BUENAS CONDICIONES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2012 01:08:23p.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2012 03:36:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Hernán Arias Morales



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MECALUX

Revisión de instalaciones:

Letreros	COMPLETOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

Observaciones:
 se realizan toma de lecturas, limpieza de caseta, patrullaje continuo

Usuario: OTAY INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONE



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	29/03/2012
Proximo llenado	29/03/2013

Observaciones:
 TODO EN MUY BUENAS CONDICIONES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2012 01:08:23p.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2012 03:36:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Hernán Arias Morales



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PRIME WHEEL

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONE



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	29/03/2012
Proximo llenado	29/03/2013

Observaciones:
EMR EN BUENAS CONDICIONES

Usuario: PULIDOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	COMPLETOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2011

Observaciones:
SE REALIZA TOMA DE LECTURAS, LIMPIEZA DE CASETAS, PATRULLAJE CONTINUOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2012 01:08:23p.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2012 03:36:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Hernán Arias Morales



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **RACKS**

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONE



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	15/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 CASETA EN BUENAS CONDICIONES

Usuario: _____ **SANYO**

Revisión de instalaciones:

Letreros	COMPLETOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	15/11/2011
Proximo llenado	15/11/2012

Observaciones:
 se realizan toma de lecturas, limpieza de caseta, patrullaje continuo

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 05/09/2012 01:08:23p.m.
Fecha de aprobación: _____ 10/12/2012 03:36:51p.m.
Elaborado por: _____ Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: _____ Hernán Arias Morales



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TOMAMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONE



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	15/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:

CASETA EN BUENAS CONDICIONES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2012 01:08:23p.m.

Fecha de aprobación: 10/12/2012 03:36:51p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Hernán Arias Morales