



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CASETA DE BAJA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	24/04/2012
Proximo llenado	24/04/2013

Observaciones:

SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: CORRUGADOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/10/2013

Observaciones:

SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2013 02:57:07p.m.
Fecha de aprobación: 03/10/2013 02:00:36p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: EXHIBIDORES

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	29/03/2012
Proximo llenado	29/03/2013

Observaciones:
SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: GLOBAL

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	14/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2013 02:57:07p.m.
Fecha de aprobación: 03/10/2013 02:00:36p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: HERRAMIENTAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	14/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: KB FOAM

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/10/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2013 02:57:07p.m.
Fecha de aprobación: 03/10/2013 02:00:36p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: LAVANDERIA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	14/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: MECALUX

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	14/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2013 02:57:07p.m.
Fecha de aprobación: 03/10/2013 02:00:36p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: OTAY INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	29/03/2012
Proximo llenado	29/03/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: PRIME WHEEL

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	11/03/2012
Proximo llenado	11/03/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2013 02:57:07p.m.

Fecha de aprobación: 03/10/2013 02:00:36p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PULIDOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	14/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: SANYO

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	14/11/2012
Proximo llenado	14/11/2013

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/09/2013 02:57:07p.m.
Fecha de aprobación: 03/10/2013 02:00:36p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández