



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CORRUGADOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: EXHIBIDORES

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/11/2013 12:18:22a.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:44:13a.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: GLOBAL

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: HERRAMIENTAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/11/2013 12:18:22a.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:44:13a.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández




SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: KB FOAM

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: LAVANDERIA

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/11/2013 12:18:22a.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:44:13a.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MECALUX

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: PRIME WHEEL

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/11/2013 12:18:22a.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:44:13a.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PULIDOS

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Usuario: SANYO

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	BUEN ESTADO PANEL SOLAR DE BH
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUENAS CONDICIONES
Área en general	CASETA EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	LA ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014

Observaciones:
 SE TOMAN LECTURAS, SE LIMPIA CASETA Y SE REALIZA RECORRIDO POR EL DDV CONTINUAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/11/2013 12:18:22a.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 10:44:13a.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández