



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Sep-2013 18-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1:** PCV 01 BIDORES UNIVERSALES, SA D  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2

**TAG5:** PVC 04 RES REFRIGERATION SYSTEMS  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: MODELO

**TAG2:** PVC 02 BIDORES UNIVERSALES, SA D  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2

**TAG6:** PVC 05 INTERCONEXIÓN  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: MODELO

**TAG3:** PVC 03 INDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: ok  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: Modelo

**TAG4:** PVC 014 INTERCONEXIÓN  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: Modelo

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Sep-2014  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández