



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.

Periodo: 19-Mar-2014 al 18-Jun-2014

REV. 0

Estación: [175-167] - Mecalux

Ficha: RO-FI-01-175-167-M3-34

RO-FI-01

Cliente:

Fecha: 27-Mar-2014

Tipo de Filtro: Seco

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 0.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 0.00

Descripción de la Falla:

Acciones Correctivas:

Luis Alberto Medina Montijo

Elaboró Operador : 27-Mar-2014

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Revisó Jefe de Operaciones :