



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

**Sistema:** Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.

**Periodo:** 19-Mar-2014 al 18-Jun-2014

REV. 0

**Estación:** [175-312] - Prime whell

**Ficha:** RO-FI-01-175-312-M3-34

RO-FI-01

**Cliente:**

**Fecha:** 27-Mar-2014

**Tipo de Filtro:** Seco

**Presión Diferencial (Plg H2O):** 0.00

**Condicion Internos:** Buena

**Cant. Aproximada de Condensados:** 0.00

**Cant. Aproximada de Partículas Solidas:** 0.00

**Descripción de la Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Luis Alberto Medina Montijo

**Elaboró Operador :** 27-Mar-2014

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Revisó Jefe de Operaciones :**