



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

Sistema: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.

Periodo: 19-Jul-2008 al 18-Oct-2008

Estación: [175-314] - Corrugados

Ficha: RO-FI-01-175-314-M3-34

Cliente: CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL

Fecha: 27-Mar-2014

REV. 0  
RO-FI-01

Tipo de Filtro: Seco

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 0.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 0.00

Descripción de la Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Mar-2014

Fecha de aprobación: 28-Mar-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández