



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

Sistema: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.

Periodo: 19-Mar-2014 al 18-Jun-2014

Estación: [175-173] - Pulidos

Ficha: RO-ME-03-175-173-M3-34

Cliente:

Fecha: 27-Mar-2014

REV. 0
RO-ME-03

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Luis Alberto Medina Montijo

Elaboró Operador : 27-Mar-2014

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Revisó Jefe de Operaciones :