



**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 19-Dec-2013 al 18-Mar-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-ME-03</b>
<b>Estación:</b> [175-211] - Herramientas	<b>Ficha:</b> RO-ME-03-175-211-M3-33	
<b>Cliente:</b> HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.	<b>Fecha:</b> 10-Jun-2014	

**Medidor Rotativo / Turbina**

**Nivel de Aceite:** Adecuado

**¿Requiere Cambio?:**

**Condición de Giro:** Normal

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:** 2M175  
741217  
DRESSER

**Tubo de Medición**

**Inspección y Limpieza de Placa:**

**Engrasado del Porta Placas:**

**Operatividad del Porta Placas:**

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 10-Jun-2014

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández