



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	Periodo: 19-Dec-2013 al 18-Mar-2014	REV. 0 RO-ME-03
Estación: [175-243] - Global	Ficha: RO-ME-03-175-243-M3-33	
Cliente: GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V	Fecha: 10-Jun-2014	

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas: 5M175
836218
DRESSER

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Jun-2014

Fecha de aprobación: 10-Jun-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández