



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.

Periodo: 19-Dec-2013 al 18-Mar-2014

REV. 0

Estación: [175-287] - Exhibidores

Ficha: RO-ME-03-175-287-M3-33

RO-ME-03

Cliente: EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV

Fecha: 10-Jun-2014

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas: 2M175
 1112999
 DRESSER

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Jun-2014

Fecha de aprobación: 10-Jun-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández