



**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 19-Jul-2008 al 18-Oct-2008	REV. 0 RO-ME-03
<b>Estación:</b> [175-287] - Exhibidores	<b>Ficha:</b> RO-ME-03-175-287-M3-34	
<b>Cliente:</b> EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV	<b>Fecha:</b> 27-Mar-2014	

**Medidor Rotativo / Turbina**

**Nivel de Aceite:** Adecuado

**¿Requiere Cambio?:**

**Condición de Giro:** Normal

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:**

**Tubo de Medición**

**Inspección y Limpieza de Placa:**

**Engrasado del Porta Placas:**

**Operatividad del Porta Placas:**

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 27-Mar-2014

**Fecha de aprobación:** 28-Mar-2014

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández