



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.

Periodo: 19-Jul-2008 al 18-Oct-2008

REV. 0

Fecha: 17-Jul-2014

Ficha: RO-OD-02-175-000-M3-34

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) **ARRASTRE**

Capacidad del tanque (gal) 54

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mecanismo de flotador	0
Empaque de indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1
Válvula de llenado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>
Controlador	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas	<input type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas	<input type="checkbox"/>

RECARGA

Fecha de ultima recarga	11 - Agosto - 2011
Cantidad de odorante agregado	<input checked="" type="checkbox"/>

Describe actividades realizadas

SE REALIZO CARGA DE MERCAPTANO

COMENTARIOS GENERALES

EN ESTOS MOMENTOS SEMPRA SE ENCUENTRA OLORIZANDO EL G.N. POR LO CUAL TENEMOS SERRADA LA VALVULA DOSIFICADORA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Jul-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández