



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** ( Crown ) Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** ( Hines ) Enerpiq, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** \_\_\_\_\_ ( IPC ) Industrial Powder Coating de México, S.A. de C.V. ( IPC )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** \_\_\_\_\_ (Jafra) Lawai, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_ 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_ 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** \_\_\_\_\_ Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** \_\_\_\_\_ Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** AERnova Aerospace México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** AERnova Componentes México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** Avery Dennison, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Beachmold México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez





SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Bravo Energy México, S. de R.L de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Comex - Lafarge, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Cooper Tools de México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Drenc, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez




SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Eaton Technologies, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Elicamex, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Eurotrancitura México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Foam Fabricators México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez





**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. **0**  
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** RO-003

**Usuario:** Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. ( TRW )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Interconexión ( Igasamex - P.G.P.B. )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	OK, En Buen Estado
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Mala
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:  
 Los Postes De La Malla Se Están Rompiendo, Por La acción Del Agua y El Viento.

**Usuario:** Kluber Lubrication Mexicana, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013

Observaciones:  
 Se Requiere un Letrero De Solo Personal Autorizado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Messier Services Americas, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Metecno, S.A de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez





SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Narmx / Pullman de Queretaro, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Norgren Manufacturing de México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez





SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Plenco de México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Rohm & Hass México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Ronal Mexicana, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	N/A
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Samsung Electronics México, S.A. de C.V. ( Queretaro )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Securency México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Tafime México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Valeo Sylvania Iluminación, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** VRK Automotive System, S.A. de C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	21/05/2012
Proximo llenado	21/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2012 11:18:22a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/11/2012 01:48:28p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez