



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: (Crown) Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: (Hines) Enerpiq, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2013
Observaciones:	Esta Caseta No Tiene Todos Los Letreros Por Falta De Dimensiones En La Misma.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ (IPC) Industrial Powder Coating de México, S.A. de C.V. (IPC)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: _____ (Jafra) Lawai, S.A.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: _____ 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: _____ Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: _____ Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AERnova Aerospace México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2013
Observaciones:	

Usuario: AERnova Componentes México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.

Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Avery Dennison, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Beachmold México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Este Usuario No Cuenta Con Numero De Caseta Ya Que No Ay Espacio Para Colocarlo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Bravo Energy México, S. de R.L de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Comex - Lafarge, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Cooper Tools de México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: DR enc, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Eaton Technologies, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Elicamex, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.

Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Eurotrancitura México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Foam Fabricators México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. (TRW)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión (Igasamex - P.G.P.B.)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	OK, En Buen Estado
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: KH Mex, S. De R.L. De C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	Esta Caseta No Cuenta Con Numero De Usuario Ya Que Este Usuario Es Nuevo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Kluber Lubrication Mexicana, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Messier Services Americas, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Considerable



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

La Caseta Tubo Un Problema Con Crecimiento De Pasto Por Lo Tanto Se Retiro La Grava y La Película De Plástico Para Colocar Una Nueva Por Una Toma De Agua Que Rociaba Esa Área Y Permitía Su Crecimiento.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Metecno, S.A de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Metokote De Mexico S. De RL. De CV.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	Esta Caseta No Cuenta Con Numero De Usuario Ya Que Es Nueva.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez




SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MPI International S. De RL. De CV.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Narmx / Pullman de Queretaro, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	Ok, En Buen Estado
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.

Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Norgren Manufacturing de México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Plenco de México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.

Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Rohm & Hass México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.




Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Ronal Mexicana, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	N/A
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	N/A
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Considerable



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	Esta Caseta Se Localiza Dentro De Un Cuarto De Acometidas Sin Protección.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Samsung Electronics México, S.A. de C.V. (Queretaro)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Securency México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tafime México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Usuario: Valeo Sylvania Iluminación, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.

Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: VRK Automotive System, S.A. de C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:
Se Requiere El Cambio De Gabinete De Extintor Por Desgaste.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 05:37:57p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:59:34p.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez