



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** ( Crown ) Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación, mal estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

**Observaciones:**

Tubería presenta oxidación se monitorea y se presentan propuestas para limpieza y recubrimiento nuevo.

**Usuario:** ( Hines ) Enerpiq, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

**Observaciones:**

no contiene todos los letreros ya que el espacio es muy chico para colocarlos.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** \_\_\_\_\_ ( IPC ) Industrial Powder Coating de México, S.A. de C.V. ( IPC )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** \_\_\_\_\_ ( Jafra ) Lawai, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_ 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_ 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** \_\_\_\_\_ Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** \_\_\_\_\_ Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** AERnova Aerospace México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se requiere cambio de gabinete de plástico por uno de metal por desgaste y agrietamiento.

**Usuario:** AERnova Componentes México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** Avery Dennison, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2013

**Observaciones:**

Se colocaran postes protectores por choque, ante los camiones de contenedores reciclables.

**Usuario:** Beachmold México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

**Observaciones:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Bravo Energy México, S. de R.L de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**


Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se Requiere repintar el gabinete del extintor por desgaste.

**Usuario:** Comex - Lafarge, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Cooper Tools de México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** DR enc, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Eaton Technologies, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Elicamex, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Eurotrancitura México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2013

**Observaciones:**

Al purgar el filtro "Y" se impregno la caseta con aroma a gas por lo que se requiere una limpieza con detergentes(u otros.), para eliminar el aroma a gas.

**Usuario:** Foam Fabricators México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

**Observaciones:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	20/05/2014

Observaciones:  
 Se requiere limpieza de terreno y por hierva contaminante.

**Usuario:** Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. ( TRW )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Interconexión ( Igasamex - P.G.P.B. )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	OK, En Buen Estado
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación, mal estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se empieza a caer pintura por congelación de línea y presenta oxidación.

**Usuario:** KH Mex, S. De R.L. De C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	31/12/1899

Observaciones:  
 requiere corte de hierva antes de contaminar grava.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Kluber Lubrication Mexicana, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:  
 Se requiere cambio de letrero de no fumar y colocar uno faltante de no fumar.

**Usuario:** Messier Services Americas, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Considerable



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se necesita quitar hierba y colocar nueva pelicula plastica, junto con grava nueva y no contaminada, ademas de pintar el gabinete del extintor por desgaste del clima.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Metecno, S.A de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Metokote De Mexico S. De RL. De CV.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.

**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** MPI International S. De RL. De CV.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se realizara limpieza de hierba y pintura de tubería donde se requiera.

**Usuario:** Narmx / Pullman de Queretaro, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se solicita cambiar el vidrio del gabinete del extintor por opaca miento del mismo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** Norgren Manufacturing de México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Plenco de México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Soportería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Rohm & Hass México, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Ronal Mexicana, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	N/A
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	N/A
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Soportería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Samsung Electronics México, S.A. de C.V. ( Queretaro )

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:  
 Se necesita una limpieza interna de la caseta ya que por las ventilaciones entra demasiado polvo constantemente.

**Usuario:** Securency México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	29/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Tafime México, S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Valeo Sylvania Iluminación, S. de R.L. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	Ok, En Buen Estado
Manómetros	Ok, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** VRK Automotive System, S.A. de C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



**Extintores:**

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

**Observaciones:**

Se requiere cambiar el gabinete del extintor por corrosión y desgaste climático.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:28:11p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2013 12:22:26p.m.  
**Elaborado por:** Jose Carlos Perez Lara  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez