

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 REV. 0
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: AERNNOVA AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado May 25 2013 12:00AM
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Usuario: AERNNOVA COMPONENTES MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado May 25 2013 12:00AM
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: AVERY DENNISON, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado May 25 2013 12:00AM
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: BEACHMOLD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado May 25 2013 12:00AM
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: BRAVO ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:


Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado May 25 2013 12:00AM
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: KEMZUS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	May 25 2013 12:00AM
Proximo llenado	May 25 2014 12:00AM
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: DR ENC, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	May 25 2013 12:00AM
Proximo llenado	May 25 2014 12:00AM
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: ELICAMEX, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado May 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: EUROTRANCIATURA MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	May 25 2014 12:00AM
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: FOAM FABRICATORS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	May 25 2014 12:00AM
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizadopor: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: FRACSA ALLOYS QUERETARO SAPI DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	May 25 2014 12:00AM
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Hines S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares N/A
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: INDUSTRIAL POWDER COATINGS DE MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INDUSTRIAS MONTACARGAS S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: JAFRA MANUFACTURING SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: KLUBER LUBRICACION MEXICANA, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: MESSIER SERVICES AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: METECNO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares N/A
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: NARMX QUERETARO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: PLENCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares N/A
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: ROHM AND HAAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: RONAL QUERETARO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 20-Jun-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: INNOVIA SECURITY, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MARTINREA HONSEL MEXICO ,S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: VALEO SYLVANIA ILUMINACION,S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: VRK AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Usuario: MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares 18V
 Soportería EN BUEN ESTADO Y AISLADA
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión CORRECTO
 Fecha de llenado 25 - May - 13
 Proximo llenado 25 - May - 14
 Observaciones:

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: METOKOTE DE MEXICO S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: KH MEX, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Usuario: Hitachi S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	25 - May - 13
Proximo llenado	25 - May - 14
Observaciones:	

Ninguno

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 20-Jun-2014

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez