



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>07-Jun-2013 06-Dec-2013</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Ricardo Martinez Galicia</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
Fecha de calibración: 26/12/2013 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Jun-2014
Fecha de aprobación: 12-Aug-2014
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2013 06-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Interconexión (Igasamex -P.G.P.B.)
 VCC-CSE (volts): -1.61
 VCA-CSE (volts): 2.50
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: Tafime México, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.72
 VCA-CSE (volts): 2.70
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: AERnova Aerospace México, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.69
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: Samsung Electronics México, S.A. de C.V. (
 VCC-CSE (volts): -1.06
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: Valeo Sylvania Iluminación, S. de R.L. de
 VCC-CSE (volts): -1.61
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: MPI Internacional S. De R.L. De C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 8
 Ubicación: Bravo Energy México, S. de R.L. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 1.10
 Observaciones:



Numero: 9
 Ubicación: Messier Services Americas, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.54
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 10
 Ubicación: Rohm & Hass México, S. de R.L. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	25-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	12-Aug-2014
			Elaborado por:	Ricardo Martinez Galicia
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2013 06-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 11
 Ubicación: (Jafra) Lawai, S.A.
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 1.10
 Observaciones:



Numero: 12
 Ubicación: Metocote De México S. De R.L. De C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:



Numero: 13
 Ubicación: Drenc, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:



Numero: 14
 Ubicación: Securrency México, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 4.80
 Observaciones:



Numero: 15
 Ubicación: AERnova Componentes México, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.61
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 16
 Ubicación: Elicamex, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:



Numero: 17
 Ubicación: Eurotranciatuira México, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.71
 VCA-CSE (volts): 1.50
 Observaciones:



Numero: 18
 Ubicación: Comex - Lafarge, S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 1.90
 Observaciones:



Numero: 19
 Ubicación: (Crown) Industrias Montacargas, S. de R.L.
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Jun-2014
 Fecha de aprobación: 12-Aug-2014
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2013 06-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
(Crown) Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
(IPC) Industrial Powder Coating de México, S.A. de C.V. (IPC)	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
(Jafra) Lawai, S.A.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
AERnova Aerospace México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
AERnova Componentes México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Avery Dennison, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Beachmold México, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Bravo Energy México, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Comex - Lafarge, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Cooper Tools de México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
DR enc, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Eaton Technologies, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Elicamex, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Eurotranciatra México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Foam Fabricators México, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. (TRW)	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Interconexión (Igasamex - P.G.P.B.)	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Kluber Lubrication Mexicana, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	25-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	12-Aug-2014
			Elaborado por:	Ricardo Martinez Galicia
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2013 06-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Messier Services Americas, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Metokote De Mexico S. De RL. De CV.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
MPI International S. De RL. De CV.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Narmx / Pullman de Queretaro, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Norgren Manufacturing de México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Rohm & Hass México, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Ronal Mexicana, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Samsung Electronics México, S.A. de C.V. (Queretaro)	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Securrency México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Tafime México, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
Valeo Sylvania Iluminación, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.
VRK Automotive System, S.A. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	No Aplica Ya Que No Es De Acero.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	25-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	12-Aug-2014
			Elaborado por:	Ricardo Martinez Galicia
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez