







IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2013 06-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-011

Usuario: Interconexion Modelo: crosby Punto de ajuste en placa: 110 psig Punto de ajuste encontrado: 110 psig Observaciones: auto-operada		Usuario: Narmex Modelo: Crosby JOS/E/15/J Punto de ajuste en placa: 22 psig Punto de ajuste encontrado: 22 psig Observaciones:	
---	---	---	---

Usuario: Ronal Modelo: Crosby JOS/E/15/J Punto de ajuste en placa: 22 psig Punto de ajuste encontrado: 22 psig Observaciones:		Usuario: TRW frenos y mecansmo Modelo: Crosby Punto de ajuste en placa: 9 psig Punto de ajuste encontrado: 9 psig Observaciones:	
--	--	---	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jun-2013
Fecha de aprobación: 13-Jun-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>07-Jun-2013 06-Jun-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Valeo

Modelo: mercer

Punto de ajuste en placa: 24 psig

Punto de ajuste encontrado: 25 psig

Observaciones:

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jun-2013

Fecha de aprobación: 13-Jun-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez