



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: _____ dsfds _____

b) Cruces de ferrocarril: _____ dsf _____

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0 _____



b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0 _____

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0 _____

8.- Comentarios adicionales:

dsfdfs

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 05/11/2012 07:58:34p.m. _____

Fecha de aprobación: _____ 05/11/2012 08:02:12p.m. _____

Elaborado por: _____ Alejandro Campos Hernandez _____

Aprobado por: _____ Bernardo Ortega Vidal _____