



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. PERIODO: 11-Aug-2015 10-Nov-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros en buen estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras en buenas condiciones  
 Bardas y puertas en buenas condiciones  
 Pintura de tubería en buenas condiciones  
 Paneles solares en buenas condiciones  
 Soportería en buenas condiciones  
 Manómetros en buenas condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-06-29  
 Capacidad: 6  
 Observaciones:

**Usuario:** SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-06-29  
 Capacidad: 6  
 Observaciones:

OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 14-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 14-Mar-2016  
**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca  
**Autorizado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. PERIODO: 11-Aug-2015 10-Nov-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos PENDIENTE INSTALACION  
 Sistema de tierras PENDIENTE INSTALACION  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-06-29  
 Capacidad: 6

Observaciones:  
PENDIENTE INSTALACIÓN TIERRAS FISICA Y PARARRAYOS

**Usuario:** Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-06-29  
 Capacidad: 6

Observaciones:  
OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 14-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 14-Mar-2016  
**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca  
**Autorizado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

|              |  |             |             |             |               |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. | PERIODO:    | 11-Aug-2015 | 10-Nov-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Mateo Guapo Cerca                      | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL  |             | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** Unifoods SA de CV.

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | N/A                   |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | En Buenas Condiciones |
| Sopotería          | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Estado físico    | Recargado  |
| Nivel de presión | normal     |
| Fecha de llenado | 2015-06-30 |
| Proximo llenado  | 2016-06-29 |
| Capacidad:       | 6          |
| Observaciones:   | OK         |

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 14-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 14-Mar-2016

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Guillermo Hernandez Morales