#### IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

# REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. PERIODO: 11-Aug-2013 10-Nov-2013 REV. 0

LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

**Usuario:** CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.

### Revisión de instalaciones:

**IGASAMEX** 

Letreros <u>Señalizados</u> Pararrayos N/A

Sistema de tierras el Bardas y puertas el Pintura de tubería Paneles solares el el

Paneles solares
Soportería
Manómetros
éren
éren
en
Manómetros
éren
en
lim

N/A
en buenas condiciones
limpia y despejada

Extintores:

Estado físico
Nivel de presión
Fecha de llenado
Proximo llenado
Capacidad:

Observaciones:

normal normal 3 - Jun - 13 2 - Jun - 14



Usuario: SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.

## Revisión de instalaciones:

Letreros
Pararrayos
Sistema de tierras
Bardas y puertas
Pintura de tubería
Paneles solares
Soportería
Manómetros

N/A
en buen estado
en buen estado
en buenas condiciones
en buenas condiciones

señalizados

Paneles solares
Soportería
Manómetros

Área en general

en buenas condiciones
en buenas condiciones
limpia y despejada

recargado

normal

Extintores:

Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado

Fecha de llenado
Proximo llenado
Capacidad:
Observaciones:

1 - Jul - 13
2 - Jun - 14



Descripción	Fecha
Formato nuevo	Nov-11
	•

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizadopor:

27-Dec-2015

19-Mar-2016

Mateo Guapo Cerca

r: Rolando Velazquez Ramirez

# **IGASAMEX**

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

PERIODO: 11-Aug-2013 Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. 10-Nov-2013 REV. 0 SISTEMA:

LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003	
Usuario: INTERC	ONEXIÓN				
Revisión de instalaci	iones:				
Letreros	En buenas condiciones				
Pararrayos	en buenas condiciones				
Sistema de tierras	en buenas condiciones				
Bardas y puertas	en buenas condiciones				
Pintura de tubería	en buenas condiciones				
Paneles solares	se limpian			10 late mar-	
Soportería	en buenas condiciones				
Manómetros	en buenas condiciones				
Área en general	limpia y despejada		IGASAMEX .		
Extintores:				MILE STORY	
Estado físico	recarga				
Nivel de presión	normal				
Fecha de llenado	Jun 1 2013 12:00AM				
Proximo llenado	Jun 4 2014 12:00AM				
Capacidad:					
Observaciones:					
Se limpia el area					

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Dec-2015

19-Mar-2016 Fecha de aprobación:

> Mateo Guapo Cerca Elaborado por:

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez