



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2014	10-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buenas condiciones
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	1 - Jun - 13
Proximo llenado	1 - Jun - 14
Capacidad:	
Observaciones:	

**Usuario:** SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buenas condiciones
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia



**Extintores:**

Estado físico	recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	1 - Jun - 13
Proximo llenado	1 - Jun - 14
Capacidad:	
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2014	10-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buenas condiciones
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	nuevo
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	1 - Oct - 13
Proximo llenado	1 - Oct - 14
Capacidad:	
Observaciones:	

**Usuario:** Unifoods SA de CV.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buenas condiciones
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	nuevo
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	1 - Oct - 13
Proximo llenado	1 - Oct - 14
Capacidad:	
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez