



SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CHEMIPLASTICA

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROCIENN
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	05/06/2011
Proximo llenado	05/06/2012
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROCIION
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	31/12/2011
Proximo llenado	31/12/2012
Observaciones:	SE ELIMINARON GRAFITIS DE BARDAS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/04/2012 05:29:21p.m.
Fecha de aprobación: 03/05/2012 12:40:45p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MONSANTO

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/06/2012
Proximo llenado	01/06/2012

Observaciones:

SE ELIMINARON HORMIGUEROS DE ÁREA DE LA CASETA, FALTA LETRERO DE EXTINTOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/04/2012 05:29:21p.m.
Fecha de aprobación: 03/05/2012 12:40:45p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal