



SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CHEMIPLASTICA

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/05/2012
Proximo llenado	30/05/2013

Observaciones:
 se coloco grava para evitar que crezca la maleza, se sello base de caseta

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	31/12/2011
Proximo llenado	31/12/2012

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/11/2012 04:37:15p.m.
Fecha de aprobación: 20/12/2012 10:27:05a.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MONSANTO

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/05/2012
Proximo llenado	30/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/11/2012 04:37:15p.m.
Fecha de aprobación: 20/12/2012 10:27:05a.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal