



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2014 10-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV 0.1	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 30% piloto PRX		

TAG2:	PRV 0.2	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 30% piloto PRX 2do paso		

TAG3:	PRV 0.3	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 30% piloto PRX Linea 2		

TAG4:	PRV 0.4	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 30% Piloto PRX linea 2		

TAG5:	PRV 1.1	Cliente:	CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	22 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	627		

TAG6:	PRV 1.2	Cliente:	CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	20 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	627		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	PERIODO:	11-Feb-2014 10-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	PRV 2.1	Cliente:	SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 100% piloto 161 EB		

TAG8:	PRV 2.2	Cliente:	SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A.
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcta
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	EZR 2x1 100% piloto 161 EB		

TAG9:	PRV 3.1	Cliente:	Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	99 H orificio 7/8		

TAG10:	PRV 3.2	Cliente:	Dipasa Internacional de Mexico SA de CV.
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	99 H orificio 7/8 by pass		

TAG11:	PRV 4.1	Cliente:	Unifoods SA de CV.
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	99 H orificio 7/8		

TAG12:	PRV 4.2	Cliente:	Unifoods SA de CV.
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	99 H orificio 7/8		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016
 Fecha de aprobación:
 Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez