



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** 2.01 CHEMIPLASTICA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA PRINCIPAL L1

**TAG:** 1.04 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 doPASO

**TAG:** 2.02 CHEMIPLASTICA  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS L2

**TAG:** 3.01 MONSANTO  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA PRINCIPAL L1

**TAG:** 1.01 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 1 1er PASO

**TAG:** 3.02 MONSANTO  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS L2

**TAG:** 1.02 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 1er PASO

**TAG:** 1.03 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2do PASO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03/08/2012 08:11:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 07/08/2012 03:24:57p.m.  
**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal