



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

<p>TAG: <u>PCV 1.01</u> <u>CHEMIPLASTICA</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>22 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, S/N 627-342</u></p>	<p>TAG: <u>PCV 0.04</u> <u>INTERCONEXION</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>90 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA EN LINEA 2 2do PASO, S/N 17613454 FISHER EZR, PILOTO S/N Z171584 FISHER PRX /120, 2"</u></p>
<p>TAG: <u>PCV 1.02</u> <u>CHEMIPLASTICA</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>22 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA EN BY PASS DESPUES DE REGULADOR, S/N 627-342</u></p>	<p>TAG: <u>PCV 2.01</u> <u>MONSANTO</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>40 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, S/N 17581250 EZR FISHER, PILOTO S/N 161EB-3 FISHER</u></p>
<p>TAG: <u>PCV 0.01</u> <u>INTERCONEXION</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>500 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA EN LINEA 1 1er PASO, S/N 17613451, FISHER EZR, PILOTO S/N Z144911 PRX/120, MONITOR S/N Z171546 PRX/125, 2"</u></p>	<p>TAG: <u>PCV 2.02</u> <u>MONSANTO</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>40 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA EN BY PASS DESPUES DE REGULADOR, S/N 17581249 FISHER EZR, PILOTO S/N 161EB-3 FISHER</u></p>
<p>TAG: <u>PCV 0.02</u> <u>INTERCONEXION</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>500 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA EN LINEA 1 2do PASO, S/N 17613452, FISHER EZR, PILOTO FISHER PRX/120, MONITOR FISHER S/N 171542 ORX/125, 2"</u></p>	
<p>TAG: <u>PCV 0.03</u> <u>INTERCONEXION</u></p> <p>Punto de ajuste: <u>90 psig</u> Placa de datos: <u>Si</u></p> <p>Problemas de control: <u>No presenta</u> Sello del piloto <u>Correctos</u> y regulador:</p> <p>Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u></p> <p>Observaciones: <u>SE UBICA EN LINEA 1 2do PASO, S/N 17613453 FISHER EZR, PILOTO FISHER PRX/120 S/N Z171604, 2"</u></p>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/02/2013 11:29:31a.m.

Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:37:44a.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal