



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

<b>Sistema:</b> Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V.	<b>Periodo:</b> 11-Ago-2015 al 10-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 11-Mar-2016	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-1-184-000-M6-109
		<b>RO-DF-02</b>

**Equipo Utilizado:** Bachara Hunter **Fecha Calibración:** marzo 15 **No. Serie:** LV1001

Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año

*Perdidas Totales:* 0.00 0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 11-Mar-2016  
**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca  
**Autorizado por:** Guillermo Hernandez Morales