IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	**Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.**	PERIODO:	**Enero 2012**	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Cesar Augusto Hurtado Soto**	FRECUENCIA:	**MENSUAL**	**RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en

a) Cruces carreteros:

cruce de autopista Mexico -Tulancingo OK

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

solo exixte una y esta bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no las hay

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

no

b) Cambio de vegetación:

no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/10/2012 09:45:40a.m.

Fecha de aprobación: 12/10/2012 08:02:57p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez