



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: _____
 en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: _____
 ok

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
 solo existe una bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 3

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 11/10/2012 10:09:56a.m.

Fecha de aprobación: _____ 12/10/2012 08:06:24p.m.

Elaborado por: _____ Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: _____ Carlos Alfredo Fernandez Hernandez