



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Nov-2014 06-Feb-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Molinos Azteca de Chalco

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-11-01
Proximo llenado	2015-11-01
Capacidad:	0
Observaciones:	no hay.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Nov-2015

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Autorizado por:** Neftalí López