**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario:	Molinos Azteca de Chalco			
Revisión de instalaciones:				
Letreros	En buen estado		The second second	
Pararrayos	ok	100		
Sistema de tierras	en buenas condiciones	The state of the s		Was to
Bardas y puertas	En buen estado			
Pintura de tubería	En buen estado			
Paneles solares	ok			
Soportería	En buen estado			<u> </u>
Manómetros	ok			-
Área en general	En buen estado			
Extintores:				
Estado físico	En buen estado		TE	
Nivel de presión	Normal			502
Fecha de llenado	09/11/2011			1
Proximo llenado	09/11/2012	T		The state of the s
Observaciones:				

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/10/2012 10:36:18a.m.

13/10/2012 10:53:12a.m. Fecha de aprobación:

> Cesar Augusto Hurtado Soto Elaborado por:

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez Aprobado por: