**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

LENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003
Usuario:	Mas	seca Chalco		
Revisión de instalaciones:				
Letreros	en buen estado		72	
Pararrayos	ok			
Sistema de tierras	en buenas condiciones	Name of the last o		
Bardas y puertas	en buen estado	2001 2001 2010 2010		
Pintura de tubería	ok			N 1
Paneles solares	No estan conectados			
Soportería	ok			
Manómetros	en buen estado			
Área en general	ok			9
Extintores:				
Estado físico	bueno			
Nivel de presión	normal			4
Fecha de llenado	06/11/2012			1
Proximo llenado	06/11/2013			
Observaciones:				

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/09/2013 12:29:40p.m.

25/09/2013 10:54:59a.m. Fecha de aprobación:

> Cesar Augusto Hurtado Soto Elaborado por:

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez Aprobado por: