



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PRV -02 Molinos Azteca de Chalco  
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Presenta problemas Sello del piloto Incorrectos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG:** PRV - 01 Molinos Azteca se Chalco  
 Punto de ajuste: 214 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20/11/2012 04:14:21p.m.  
**Fecha de aprobación:** 20/11/2012 04:50:16p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez