



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-006</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

**TAG:** PRV - 01 Molinos Azteca de Chalco  
 Punto de ajuste: 214 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Presenta problemas Sello del piloto Incorrectos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Debido al desgaste de los acientos, cuando no hay  
flujo el regulador no hace correctamente el sello

**TAG:** PRV - 02 Molinos Azteca de Chalco  
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Presenta problemas Sello del piloto Incorrectos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Debido al desgaste de los acientos, cuando no hay  
flujo el regulador no hace correctamente el sello

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 01/04/2013 03:23:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 01/04/2013 04:12:09p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez