



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: Fluke 87 V
 Fecha de calibración: 21/06/2012
 Certificado de calibración: 20989

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: _____
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): _____
 VCA-CSE (volts): _____
 Observaciones:

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Molinos Azteca de Chalco	No aísla correctamente	Aísla bien	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/11/2012 05:24:42p.m.
 Fecha de aprobación: 20/11/2012 04:50:57p.m.
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez