



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV - 01 Primer paso de Regulacion

Modelo: 667 ET FISHER

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Poco

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 213 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: _____



TAG: PRV - 02 Segundo paso de Regulacion

Modelo: 667 ET FISHER

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Malas condiciones
 Desgaste en partes metálicas Poco

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:
 Fugas Con fugas Sello No sella
 Punto de ajuste 65 psig
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: Se esta en espera del kit de Refaccion para el cambio del mismo.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13/11/2012 05:11:25p.m.

Fecha de aprobación: 15/11/2012 01:09:04p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez