



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Primer Paso

Modelo: 1912

Punto de ajuste en placa: 240 psig

Punto de ajuste encontrado: 240 psig

Observaciones:

---



---



---



Usuario: Segundo paso

Modelo: 1905

Punto de ajuste en placa: 156 psig

Punto de ajuste encontrado: 156 psig

Observaciones:  
Se llena reporte de condiciones anormales debido a que la Valvula no sella correctamente, en operacion normal la valvula se encuentra abierta un 20%

---



---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/11/2012 04:43:27p.m.

Fecha de aprobación: 15/11/2012 01:10:17p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez