



IGASAMEX


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: Molinos Azteca de Chalco
Equipo de inspección: Medidor de Ultrasonido
No. de serie: 120971902
Fecha de calibración: 05/07/2013
No. de certificado: 27458



ISOMÉTRICO



MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.37500	90°	0.19400	370	0.01760
2	2	2.37500	180°	0.14100	370	0.01760
3	3	2.37500	180°	0.12700	370	0.01760
4	4	2.37500	90°	0.29700	170	0.00810
5	5	2.37500	90°	0.20200	170	0.00810
6	6	2.37500	90°	0.21500	170	0.00810
7	7	2.37500	90°	0.18700	170	0.00810
8	8	3.50000	90°	0.22500	170	0.00810
9	9	3.50000	90°	0.23400	170	0.00810
10	10	3.50000	90°	0.21200	170	0.00810
11	11	3.50000	90°	0.34800	170	0.00810
12	12	35.00000	180°	0.23800	65	0.00310
13	13	3.50000	180°	0.22800	65	0.00310

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/10/2013 11:26:43a.m.
Fecha de aprobación: 22/10/2013 04:41:04p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0 RO-008
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08/10/2013 11:26:43a.m.

Fecha de aprobación: 22/10/2013 04:41:04p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez