

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PAROS DE SUMINISTRO

SISTEMA:	Molinos Azteca de Chalco, S. A. de	e C. V. F	ECHA DEL PARO:	REV. 0	
LLENADO POR:	Carlos Alfredo Fernandez Herna	ndez	22/06/2012	RO-017	
Usuario Molinos	Azteca Chalco				
afectado:					
Tipo de paro:	No programado	Otro:			
_					
Causa del paro:	Por terceros	Otro:			
_					
l					
Descripción del par	0:				
Personas aledañas al paso del Gasoducto de PEMEX clavaron una estaca de fierro en el suelo para la colocación de					
una lona el viernes 22 de Junio del 2012 a las 15:00 hrs. y perforaron el ducto de acero de 18 pulgadas, afectando el					
suministro de gas para Molinos azteca de Chalco, S. A. de C. V. El golpe fue después de la trocal a dicha empresa,					
por lo que se reinicia el consumo para el día 24 de junio del año en curso a las 15:00 hrs. y queda operando bien.					
y queua operando dien.					
	Tie	mpo de paro			
Inicio:		Fin:	Total (hrs):		
		001 02:00n m	48.00		
22/06/2001	U3.00p.m. 24/08/2	001 03:00p.m.	40.00		
<u>-</u>			4 4 4 4 8		
Tiempo de respuesta del Operador (min):		Volumen de ga	Volumen de gas que no se transportó (m3):		
20			90,000.00		
Comentarios:					
				_	
Rev. No./ Resp.	Descripción Fecha	Fecha de registro:	25/06/2012 09:56:06a	.m.	
	Formato nuevo May-12	Fecha de aprobación:	25/06/2012 11:45:26a	.m.	
		Elaborado por:	Carlos Alfredo Fernandez H	ernandez	
		-			
		Aprobado por:	Osvaldo Ugalde Linar	es	
Página 1 de 1					