



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Apr-2016	15-Jul-2016	REV. 0 RO-003
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

Usuario: MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Buenas Condiciones
Paneles solares	No aplica
Soportería	Buenas Condiciones
Manómetros	Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	2016-01-31
Proximo llenado	2017-01-31
Capacidad:	9

Observaciones:

Se cambio manómetro de entrada a ERM

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Jul-2016

Fecha de aprobación: 03-Aug-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez