



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jul-2016	15-Oct-2016	REV. 0 RO-003
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

Usuario: MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Soportería	Buenas Condiciones
Manómetros	Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2016-07-31
Proximo llenado	2017-07-31
Capacidad:	9
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Oct-2016

Fecha de aprobación: 31-Oct-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez