## **IGASAMEX**

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

16-Jan-2015 SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 15-Apr-2015 REV. 0

LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-00
Usuario: MOLINO	OS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV			
Revisión de instalaci	ones:			
Letreros	OK		A STATE OF THE STA	
Pararrayos	OK		Equipo Covera Incardo	
Sistema de tierras	OK		GRINIMEX  y Sequedad because of a Los of a R. F.C. GARGER FRODULA	
Bardas y puertas	BUEN ESTADO		VERACRUZ VER TELS: (229) 921-16-35 187-545  INSTRUCCIONES DE USO  INSTRUCCIONES DE USO	
Pintura de tubería	BUEN ESTADO		1 QUITE EL SEGUI.O	
Paneles solares	N/A		2 SUJETE LA MANGUERA YOPRIMA LAS MANUJAS	
Soportería	BUEN ESTADO		3 DESCAPALA	
Manómetros	OK		DESCARGA ALA SASE DEL FUEGO  TPO DE FUEGO  OCCUMB	
Área en general	BUEN ESTADO		B C CONTRACTOR AND	
Extintores:			PO.S. ABC (a) MACONONI (b) MACONONI (c) MACO	
Estado físico	BUEN ESTADO		Mary   Asion	
Nivel de presión	normal			
Fecha de llenado	2014-07-31			
Proximo llenado	2015-07-31	_		
Capacidad:	9			
Observaciones:				
SE CAMBIO EXTI	NTOR			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

31-May-2015 Fecha de registro:

10-Jun-2015 Fecha de aprobación:

> Alberto Salinas Castro Elaborado por:

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez