



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Apr-2015	15-Jul-2015	REV. 0 RO-003
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

Usuario: MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	correctos
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	NO APLICA
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-07-31
Proximo llenado	2015-07-31
Capacidad:	6
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Aug-2015

Fecha de aprobación: 05-Aug-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez