



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jul-2015	15-Oct-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	No aplica
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-07-31
Proximo llenado	2016-07-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Oct-2015

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2015

**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez