



|              |  |             |                   |               |
|--------------|--|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO:    | Abril 2012        | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Julio Arturo Mora Gonzalez                 | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b> | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** Molinos Azteca de Veracruz SA de CV

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | ok                    |
| Pararrayos         | No                    |
| Sistema de tierras | ok (1.1 ohms)         |
| Bardas y puertas   | ok (detallar pintura) |
| Pintura de tubería | ok                    |
| Paneles solares    | No aplica             |
| Sopotería          | ok                    |
| Manómetros         | ok                    |
| Área en general    | ok                    |



**Extintores:**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Estado físico    | En buen estado |
| Nivel de presión | Normal         |
| Fecha de llenado | 15/03/2012     |
| Proximo llenado  | 15/03/2013     |

**Observaciones:**

Se menciona el gran desgaste de la pintura de las bardas de tubería de acero que cubren la ERM.

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 30/04/2012 09:00:42p.m.

**Fecha de aprobación:** 13/09/2012 10:39:31a.m.

**Elaborado por:** Julio Arturo Mora Gonzalez

**Aprobado por:** Neftalí López